Auftraggeber	Verkäufer	Zuständiger Kfz-Sachverständiger

Begutachtungsbedingungen	
Unterstützung durch den Anbieter	ja
Witterungsbedingungen	Schnee
Lichtverhältnisse	Tageslicht
Fahrzeugoberfläche	zugeschneit
Zugang zum Fahrzeug	von allen Seiten frei

● in Ordnung (*1) ● leichter Mangel (*2) ● schwerer Mangel (*3) ● nicht vorhanden (*4) ● nicht prüfbar (*5)

Kundendienst/Reparaturen			
Datum	km-Stand	Art der Inspektion	Wer hat die Wartung durchgeführt?
09.06.1999		kleine Inspektion	Vertragswerkstatt

Bemerkungen zu Kundendienst/Reparaturen
Inspektion = Dichtigkeitsprüfung

Bemerkungen zur Ausstattung und ggf. Umfang der Tuningmaßnahmen
Die aufgeführten Ausstattungselemente erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Bereifung	Hersteller	Einsatz	Größe	DOT-Code	Profilstärke in mm	Bemerkung
VL montiert	Pirelli P4	Sommer	185/65R14	1208	6,5	verkehrssicher
VR montiert	Pirelli P4	Sommer	185/65R14	1208	6,5	verkehrssicher
HL montiert	Kingstar	Sommer	185/65R14	5108	6,5	verkehrssicher
HR montiert	Kingstar	Sommer	185/65R14	5108	6,5	verkehrssicher
Ersatzrad						

Fahrzeugzustand Aufbau-Wohnteil zum Prüfzeitpunkt - Sichtprüfung aussen - Beleuchtung nur prüfbar mit Netzanschluss	
Karosserie Aufbau	kleine Dellen
Beleuchtung Aufbau	i.O.
Lackzusstand allgemein	i.O.
Erkennbare Nachlackierungen	i.O.
Heckscheibe	Verriegelung rechts zerbrochen
Seitenscheiben links	i.O.
Seitenscheiben rechts	i.O.
Scheiben sonstige	i.O.
Schlösser	Schlüssel Wasseranschluss fehlt
Anbauteile	i.O.
Ersatzrad	nicht vorhanden
Fahrradträger	nicht vorhanden
Felgen / Räder	i.O.
Abdichtungen	i.O.
Bremsleuchten	i.O.
Seitenleuchte	i.O.
Vorzeltleuchte	i.O.
Durchreichen	nicht vorhanden
Türen	i.O.

Fahrzeugzustand Fahrgestell / Trailerzustand - Sichtprüfung von unten (soweit prüfbar)

Demogutachten

Chassis	i.O.
Stützen	i.O.
Achse (Schräglenker)	Nicht prüfbar
Achskörper	Nicht prüfbar
Radaufhängung	Nicht prüfbar
Räder/Reifen Zustand	i.O.
Auto. Auflaufeinrichtung	Nicht prüfbar
Handbremse	Nicht prüfbar
Stützrad	i.O.
Kupplung/Spurstabilität	Nicht prüfbar
Zugdeichselabdeckung	Nicht prüfbar
Reserveradhalterung	i.O.
Stützkurbel	i.O.
Keile	i.O.

Wohnwagen-Daten					
Fahrgestell-Basis Nr.	WKN160502VJ160007	Hersteller	Knaus	Maße	7470 x 2290
Farbe außen	weiß	Farbe innen	Holz	Schlafplätze	2
Heizsystem	Gas	Testmögl. Gas	nicht vorhanden, fehlende Voraussetzung	Testmögl. Elektrik	nicht vorhanden, fehlende Voraussetzung
Schätzwert in Euro	6500,00	Geruch	in Ordnung	Schlüssel	4

Fahrzeugdokumente	
Fahrzeugbrief/ Fahrzeugschein	
Handbuch Elektrik - Stromlaufplan	
Handbuch Heizung / Klima	
Handbuch Aggregate (Servicestationen)	
Handbuch Herd	
Handbuch SAT Anlage	
Handbuch Kühlschrank	
Handbuch Herd/Grill/Backofen	
Gasprüfbescheide	
Handbuch Toilette	
Dichtigkeitsbescheinigung	
Handbuch andere	
Garantiekarte	

Ausstattung Wohnwagen			
Zentralverriegelung	Fenster mit Kombi-Rollo	Fenster ausstellbar	elektrische Fensterheber
Dachluke	Dachträger	Dachreling+Heckleiter	Markise
Zeltanbau	Vorzelt	Fahrradträger	Wasserversorgung
Abwassersystem	Elektroheizung	Gasheizung	Bodenheizung
Klimaanlage	Kleiderschrank	Dachstauschrank	Küche mit Arbeitsfläche
Spülbecken	Gasboiler	Mischbatterien	Backofen/Grill
Gasherd	Mikrowelle	Dunstabzug	Küchenschrank
Frosterfach	Kühlschrank	Duschkabine	Waschmöglichkeit
Waschraumlüftung	Toilette	Sitzbank	Polstermöbel
Klapptisch	Drehtisch	Einzelbett	Doppelbett
Alkovenbett	Betten sonst.	Lattenrost	Bettzubehör (Rollen)

Demogutachten

Nachtschrank	Gardinen/Vorhänge	Fernseher	TV-SAT Anlage
TV-Schrank	Radio	Kasette	CD
Bordwerkzeug	Feuerlöscher	Erste Hilfe Kasten	Behinderten-Umbau

Bemerkungen zur Ausstattung und ggf. Umfang der Tuningmaßnahmen
Die aufgeführten Ausstattungselemente erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Fahrzeugzustand Aufbau Wohnteil zum Prüfzeitpunkt - Innenraum allgemein - Sichtprüfung innen	
Feuchtigkeit	i.O.
Fenster	i.O.
Innenraumverkleidung	i.O.
Instrumente / Armaturen	i.O.
Klimaanlage	i.O.
Heizung / Lüftung	i.O.
Innenraumbeleuchtung	i.O.
Schiebedach	nicht vorhanden
Bodenbeläge	i.O.
Himmel	i.O.
>190cm Stehhöhe	i.O.
Tische und Funktion	i.O.

Fahrzeugzustand Aufbau-Wohnteil zum Prüfzeitpunkt - Innenraum Arbeitsplatz - Sichtprüfung innen	
Sitzgelegenheit	i.O.
Montageausrüstung PC	
Anschnallgurte	
Beleuchtung - Spots	i.O.
Tischhöhe	i.O.
Anzahl der Sitzplätze	i.O.
Polsterzustand allgem.	i.O.
Möbelecken abgerundet	i.O.

Fahrzeugzustand Aufbau-Wohnteil zum Prüfzeitpunkt - Innenraum Schlafgelegenheit - Sichtprüfung innen	
Bett permanent	i.O.
Bett aufbaubar	i.O.
2-Personen Bett	nicht vorhanden
Isolierung / Lüftung	i.O.
Beleuchtung - Spots	i.O.
Personenanzahl	i.O.

Fahrzeugzustand Aufbau-Wohnteil zum Prüfzeitpunkt - Innenraum Waschgelegenheit - Sichtprüfung innen	
Waschbecken	i.O.
Spiegel	angelaufen
Ablagen	i.O.
Wassertank	nicht vorhanden
Beleuchtung - Spots	i.O.
Toilette	i.O.
Belüftung	nicht vorhanden
Heizung	nicht vorhanden
Warm-/Kaltwasserlauf	nicht vorhanden
Boilerfunktion	nicht vorhanden
Dusche	nicht vorhanden

Demogutachten

Duschabtrennung	nicht vorhanden
Tankdichtung/Entlüftung	nicht vorhanden
Größe Wassertank	nicht vorhanden
Größe Abwassertank	nicht vorhanden
Pumpenfunktion	nicht vorhanden
Ablaufventil (Boiler)	nicht vorhanden

Fahrzeugzustand Aufbau-Wohnteil zum Prüfzeitpunkt - Innenraum Kochgelegenheit - Sichtprüfung innen	
Spülbecken	i.O.
Fugen / Dichtungen	i.O.
Gasherd	i.O.
Zündsicherung Gasherd	vorne ohne Funktion
Wassertank	nicht vorhanden
Elektroherd	nicht vorhanden
Mikrowelle	nicht vorhanden
Kühlschrank	i.O.
Eisfach	i.O.
Gasflasche	i.O.
Geruchsverschluss	i.O.
Dunstabzug	i.O.
Gasflaschenbefestigung	i.O.
Lüfter-Motoren	nicht vorhanden

Fahrzeugzustand Aufbau-Wohnteil zum Prüfzeitpunkt - Innenraum Stromversorgung - Sichtprüfung innen	
Ladezustand Akku	nicht vorhanden
Laderegler	nicht vorhanden
220V Converter	nicht vorhanden
Zweite Batterie	nicht vorhanden
Trennrelais	nicht vorhanden
Sicherungen-FI	i.O.
Kabelkanäle	nicht vorhanden
Steckdosen / Verteilung	i.O.
Gesamtkapazität Akku	nicht vorhanden
Steckdosen 12V	i.O.
Steckdosen 230V	i.O.
Ladegerät Batterie	nicht vorhanden
DC-DC-Converter	nicht vorhanden

Fahrzeugzustand Aufbau-Wohnteil zum Prüfzeitpunkt - Innenraum elektron. Unterhaltungsysteme - Sichtprüfung innen	
TV-Anlage	nicht vorhanden
Audio-System	nicht vorhanden
Satellitenanlage	nicht vorhanden

Vorzelt - Sichtprüfung	
Trockenheit	i.O.
Allgemeinzustand Innen	i.O.
Allgemeinzustand Außen	i.O.
Reißverschluss Tür	nicht vorhanden
Zeltgestänge Zustand	nicht vorhanden

Fahrzeugzustand Aufbau-Wohnteil zum Prüfzeitpunkt - Sichtprüfung von unten (soweit prüfbar)

Demogutachten

Unterbodenzustand (allgemein)	Hinten links instand gesetzt
Zustand Durchbrüche Medien	Nicht prüfbar

Fehler im Kombiinstrument/Diagnosegerät

Es wurden keine Fehler im Kombiinstrument angezeigt.

Vorhandene/bekannte Unfallschäden

Es sind keine Unfallspuren erkennbar.

Fazit des Prüfers

Folgende Schäden und Mängel wurden festgestellt:

Fahrzeugzustand Aufbau-Wohnteil zum Prüfzeitpunkt - Innenraum Waschgelegenheit - Sichtprüfung innen - Spiegel - leichter Mangel - angelaufen
Fahrzeugzustand Aufbau-Wohnteil zum Prüfzeitpunkt - Innenraum Kochgelegenheit - Sichtprüfung innen - Zündsicherung Gasherd - leichter Mangel - vorne ohne Funktion
Fahrzeugzustand Aufbau-Wohnteil zum Prüfzeitpunkt - Sichtprüfung von unten (soweit prüfbar) - Unterbodenzustand (allgemein) - leichter Mangel - Hinten links instand gesetzt

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt leicht verschmutzt oder nass, es verbleibt somit ein Beurteilungsrisiko der Karosserieoberflächen.
Alter entsprechend guter Zustand mit Gebrauchsspuren innen und außen.
Rollo vorne klemmt.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt. Das Fahrzeug besitzt dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren.

Die Besichtigung erfolgte ohne Freilegen der Baugruppen oder Zerlegarbeiten, es verbleit ein Risiko von versteckten Mängeln oder Unfallschäden.

Wichtig: Der Zustandsbericht des Fahrzeuges wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung unter den gegebenen Möglichkeiten nach bestem Wissen und Gewissen des Sachverständigen erstellt. Der Bericht begründet weder eine Haftung gegenüber dem Prüfer noch enthält dieser eine Garantiezusage für Käufer bzw. Verkäufer. Alle nicht ausdrücklich angeführten Bauteile/-gruppen werden im Rahmen der Überprüfung nicht beurteilt. Die Überprüfung wird grundsätzlich ohne Zerlegungsarbeiten oder Demontage von Teilen durchgeführt. Im Rahmen der Sicht- und Funktionsprüfung an den einzelnen Bauteilen und des Probelaufs können nicht alle denkbaren Belastungs- und Betriebszustände erreicht werden und somit können nicht alle evtl. vorhandenen Mängel im Rahmen dieser Untersuchung erkannt werden. Sie sind unter anderem auch von den vorherrschenden Witterungs- und Besichtigungs-bedingungen abhängig.

Vermittler: diepruefer.de GmbH / E.-Ruska-Ring 11 / 07745 Jena

Das Gutachten wurde am 09.01.2021 um 01:49 Uhr erstellt.

(*1) – in Ordnung = Gebrauchsspuren dem Alter und Laufleistung entsprechend.
(*2) – leichter Mangel = Beeinträchtigung des Wertes und der Optik.
(*3) – schwerer Mangel = Beeinträchtigung der Betriebs- und Fahrsicherheit.
(*4) – nicht vorhanden = ist am Fahrzeug nicht vorhanden.
(*5) – nicht prüfbar = Konnte aufgrund der Vorortbedingungen nicht ausreichend besichtigt und daher nicht bewertet werden.
VL (v.l.) – vorne links
VR (v.r.) – vorne rechts
HL (h.l.) – hinten links
HR (h.r.) – hinten rechts

Demogutachten

Lichtbilddokumentation

Bild 1: Front

Bild 2: Frontdiagonale rechts

Demo Gutachten

Bild 3: Heckdiagonale rechts

Bild 4: Heck

Demo-Gutachten

Bild 5: Dach

Bild 6: Unterboden

Demo-Gutachten

Bild 7: Unterboden

Bild 8: Heckdiagonale links

Demo-Gutachten

Bild 9: Frontdiagonale links

Bild 10: Fahrgestell Nr.

Demo Gutachten

Bild 11: Felgen und Reifen

Bild 12: Felgen und Reifen

Demo

Bild 13: Felgen und Reifen

Bild 14: Felgen und Reifen

Demo

Bild 15: Wohnbereich

Bild 16: Küche

Demoausgabe

Bild 17: Schlafbereich

Bild 18: Schlafbereich

Demo Gutachten

Bild 19: Waschbereich

Bild 20: Waschbereich

Demogutachten

Bild 21: Dellen Karosserie

Bild 22: Dellen Karosserie

Demogutachten

Bild 23: Verreigelung rechts der Heckscheibe abgebrochen

Bild 24: Unterboden HL instand gesetzt

Demogutachten

Bild 25: Mangel / Schaden – Fahrzeugzustand Aufbau-Wohnteil zum Prüfzeitpunkt - Innenraum Waschgelegenheit - Sichtprüfung innen - Spiegel, angelaufen

Bild 26: Schlüssel

Demogutachten

Bild 35: Zündsicherung vorne ohne Funktion

Die Lichtbilddokumentation enthält 35 Bilder.

Demogutachten